



## Vooraleer de gassoldeerbout te gebruiken dient u op het volgende te letten:

Lees vóór het eerste gebruik, deze gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften volledig door.

- De gassoldeerbout Independent 75 van Ersa bevat brandbaar Butagas onder druk. Let daarom a.u.b. op een zorgvuldig onderhoud.
- De omgevingstemperatuur voor de Ersa Independent 75 mag niet hoger zijn dan +50° C (120° F).
- Hou de gassoldeerbout steeds verwijderd van lichaam en gezicht.
- Nooit in nabijheid van ontvlambare producten gebruiken of aansteken!
- Vergewis er u van, voor u de soldeerbout neerlegt, dat de vlammen volledig gedoofd zijn. Indien de vlam 30 s na de ontsteking niet dooft, moet de spits worden uitgewisseld.
- Voor u de afsluitkap aanbrengt of het apparaat gaat bijvullen, erop letten dat de Ersa Independent 75 uitgeschakeld is en dat de spits is afgekoeld.
- Breng, om veiligheidsredenen, nooit veranderingen aan de Ersa Independent 75 aan (niet met geweld openen, doorboren of verbranden). Alle noodzakelijke reparaties dienen in de fabriek te worden uitgevoerd.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.






Fig. 4





Fig. 5



## Bruikbare gassen

Uw gassoldeerbout Ersa Independent 75 werkt met normaal Butagas voor aanstekers. Gebruik alleen gefilterd gas, van bekende merken, zoals Ronson, Braun of Colibri. In het kijkvenster moet ietwat vloeibaar gas zichtbaar zijn. Gasdamp alleen is voor de goede werking van het apparaat niet voldoende.

## Tipo de gas

Il saldatore a gas Ersa Independent 75 funziona con normale gas butano degli accendini. Usare solo gas filtrato tipo Ronson, Braun, Colibri. Un po' di gas dovrebbe essere visibile attraverso la sezione trasparente sopra il regolatore di temperatura; il vapore del gas da solo non creerà sufficiente pressione.

## Tipo de gas

Su soldador de gas Ersa Independent 75 funciona a base de gas butano que es el mismo que se emplea también en los encendedores de cigarrillos. Emplee únicamente gas filtrado, o sea marcas conocidas como Ronson, Braun, o Colibri. Un poquito de gas líquido debe ser visible por el indicador del nivel de gas. El vapor de gas sólo no engendrará la presión suficiente.

## Ontstekingsprocedure (fig. 1)

De Ersa Independent 75 wordt door middel van een piezo-elektrisch systeem aangestoken. De aan/uit schakelaar voor het gas is gekenmerkt met het opschrift „GAS“. De ontstekingschakelaar is voorzien van een „bliksemsymbool“.

**Opgelet! Na gebruik kunnen de spits en de bevestigingsmoer nog zeer heet zijn. Laten afkoelen a.u.b. vooraleer met de handen aan te raken.**

## Sequenza di accensione (fig. 1)

Il Ersa Independent 75 viene acceso mediante un sistema piezo-elettrico. L'interruttore del gas On/Off è marcato "GAS". L'interruttore di accensione è indicato da un logo di "colpo di fulmine".

**Attenzione: Dopo l'uso la punta e l'anello di ritenzione possono essere caldi, lasciar raffreddare prima di toccare.**

## Secuencia de encendido (fig. 1)

El Ersa Independent 75 incluye un encendido de tipo piezoeléctrico. El interruptor de gas ON/OFF está marcado con la palabra "GAS". El botón de encendido está marcado con el símbolo de encendido.

**Atención: Después del uso, la punta y el anillo de retención pueden estar calientes, por lo que se debe esperar que se enfrien antes de tocarlos.**

## Soldeer-, blaas- en snijfunctie

De gewenste spits inbrengen en met de bevestigingsmoer vastzetten. Temperatuurregelaar op „max.“ instellen. Gas toevoer openen door de „GAS“ schakelaar naar voren te schuiven. De ontstekingschakelaar achteruit schuiven en vervolgens lossen. Indien de ontsteking lukte zal de katalysator in de spits gaan gloeien.

## Punte per saldare, punta aria calda e lama calda

Inserire la punta prescelta e l'anello di ritenzione. Ruotare il regolatore temperatura al massimo. Far fluire il gas spingendo in avanti l'interruttore. Riciclare sull'interruttore di accensione del piezo, e permettere all'interruttore di ritornare in posizione. Il catalitico che brilla negli ugelli di scarico della punta darà conferma dell'operazione.

## Puntas para soldar, boquilla para gases calientes, y cuchilla de incandescencia

Coloque la punta a usar y ajuste el anillo de retención. Regule el mando de temperatura al máximo. Haga fluir el gas avanzando el interruptor. La señal incandescente que aparece en el catalizador situado en la punta confirma que el soldador está funcionando.

## Branderfunctie

De temperatuurregelaar vóór het ontsteken op de „middelste“ waarde instellen.

Opgelet! De vlam kan onder bepaalde omstandigheden onzichtbaar zijn.

## Fiamma

Utilizzare dei settaggi basso-medi. La fiamma potrebbe spegnersi con alta erogazione di gas. N.B. In talune situazioni di luce è difficile vedere la fiamma.

## Punta llama

Para activar la llama, regule la temperatura a un nivel medio. La visión de la llama puede ser dificultada en ambientes con gran luminosidad.

## Temperatuurstelling

Door aan het regelventiel voor het gas te draaien, kan u de temperatuur van de spits stappenloos instellen. Ter oriëntatie is op het lichaam een +/- merkteken aangebracht. De ideale instelling dient u proefondervindelijk vast te stellen, aangezien de soldeeropervlakte en de onderdelen zeer uiteenlopend kunnen zijn en hierdoor zeer verschillende eisen kunnen stellen. Het is niet noodzakelijk dat de katalysator helder rood-gloeiend wordt om de juiste temperatuur te bereiken.

## Regolazione temperatura

Girando la valvola di regolazione del gas, la temperatura della punta si regola in modo continuo. Per l'orientamento vedere i contrassegni (+/-). Vogliate accertare la regolazione ideale mediante delle prove su un oggetto campione conforme. Non è necessario che la punta brilli rosso acceso per ottenere temperature soddisfacenti per saldare.

## Regulación de la temperatura

Mediante el giro del regulador de la temperatura se podrá ajustar la temperatura de la punta sin escalonamiento alguno. Para la orientación correspondiente, la caja está identificada con +/- . El ajuste ideal se podrá averiguar mediante unos ensayos apropiados en una pieza (objeto), puesto que tanto el sitio para soldar como también los componentes son de composiciones muy variadas, de modo que también sus exigencias pueden ser distintas. Para obtener buenas juntas soldadas, no es necesario que el catalizador resplandezca brillante.

## Gas bijvullen (fig. 4)

Het uitlaatventiel moet gesloten zijn. Hou voor het bijvullen uw Ersa Independent 75 met de spits naar onderen en druk de neus van de gascartouche in het vulventiel van de gassoldeerbout. De druk in de gascartouche en de zwaartekracht zorgen voor het vullen. De maximale gasvulling is bereikt wanneer er hoorbaar gas uit het vulventiel ontsnapt. Het ingebouwde speciale ontluichtingsventiel laat het toe snel en eenvoudig gas bij te vullen.

## Riempimento gas (fig. 4)

L'interruttore gas deve essere nella posizione OFF prima di riempire. Per riempimenti successivi vogliate tenere l'Independent 75 con la punta rivolta in basso mentre effettuate la carica dalla cartuccia. L'erogazione del gas dipende dalla gravità e dalla pressione. Tenere la bomboletta e l'utensile in posizione verticale durante il riempimento. Non riempire in posizione angolata. Interrompere il riempimento quando il gas fuoriesce dalla valvola. La speciale valvola di riempimento permette una carica veloce e facile.

## Recargas del gas (fig. 4)

Antes de recargar, el interruptor de gas debe hallarse en la posición „OFF“. Para la reposición, sostenga su soldador de gas con la punta hacia abajo y presione la boquilla del cartucho de gas al interior de la válvula de reposición del soldador de gas. La recarga depende de la gravedad y de la presión. Durante la recarga mantenga el soldador en posición vertical, nunca en horizontal. La cantidad máxima cargable de gas se habrá alcanzado si el mismo rebosa por la válvula. La válvula especial de purga de aire permite la reposición rápida y fácil del gas en su soldador de gas Ersa Independent 75.

## De spits uitwisselen (fig. 3)

Alle beschikbare spitsen (zie Fig. 3) kunnen door middel van de bevestigingsmoer eenvoudig worden gemonteerd, weggenomen en uitgewisseld.

Opgelet! Uit de gasuitlaat komen warme gassen bij een temperatuur van 580° C. Laat het toestel nooit onbevoegd achter. Indien u het toestel neerlegt, let er dan steeds op dat de gasuitlaat naar boven is gericht en dat het lichaam van de soldeerbout op de afsluitkap ligt (zie Fig. 5).

## Sostituzione punta (fig. 3)

Tutte le punte si rimuovono e si montano facilmente, svitando l'anello di ritenzione e facendo scivolare la punta, il collare ed il dado sopra l'assemblaggio di accensione. Rimuovere la punta e sostituire con una nuova od un'altra. Far scivolare in posizione ed avvitare (vedere fig. 3).

**Attenzione: Gas caldi di 580° C vengono espulsi dai fori di scarico della punta. Non lasciare il Independent 75 incustodito. Se si mette su una superficie, posizionare le aperture in modo che siano rivolte all'insù e appoggiare il saldatoio sul coperchio come nella fig. 5.**

## Sustitución de puntas (fig. 3)

Las diferentes puntas pueden ser fácilmente recambiadas. Desenrosque el anillo de sujeción, retire la punta a sustituir, seguidamente coloque la que desee y apriete de nuevo el anillo de sujeción.

**Atención: De la salida de gas se emiten gases calientes de 580° C. No deje el soldador de gas sin vigilancia. Al colocarlo, mantenga el soldador de gas con la salida de gas hacia arriba. El cuerpo metálico debe encontrarse sobre la caperuza (véase fig. 5).**

## Temperatuurbereiken

Soldeerspits: max. 580°C (1,075°F)  
Vlampijp: max. 1,300°C (2,372°F)  
Warme gassen pijp: max. 625°C (1,150°F)  
Gloeilemnet: max. 580°C (1,075°F)

## Gamma temperature delle punte

Punte per saldare: fino a 580°C (1,075°F)  
Ugello fiamma: fino a 1300°C (2,372°F)  
Ugello per gas caldo: fino a 625°C (1,150°F)  
Lama incandescente: fino a 580°C (1,075°F)

## Temperatura de las puntas

Puntas de soldar: hasta los 580°C (1075°F)  
Boquilla para soldar a la llama: hasta los 1300°C (2372°F)  
Boquilla para gases calientes: hasta los 625°C (1150°F)  
Cuchilla de incandescencia: hasta los 580°C (1075°F)

## Vervangingsonderdelen

G070KN Gassoldeerbout Independent 75 met soldeerspits G072KN  
G072CN Soldeerspits (1,2 mm beitelvormig)  
G072KN Soldeerspits (2,4 mm beitelvormig)  
G072AN Soldeerspits (3,2 mm beitelvormig)  
G072VN Soldeerspits (4,8 mm beitelvormig)  
G072BE Vlampijp  
G072MN Gloeilemnet  
G072FE Warme gassen pijp  
G072RE Reflectorlemnet  
A20 Houder  
006 Reinigingssponsje  
G156 Spanshouder  
KF006 Kunststoffen etui

## Ricambi

G070KN Saldatore a gas Independent 75 con punta G072KN  
G072CN Punta per saldare (1,2 mm, a forma di cesello)  
G072KN Punta per saldare (2,4 mm, a forma di cesello)  
G072AN Punta per saldare (3,2 mm, a forma di cesello)  
G072VN Punta per saldare (4,8 mm, a forma di cesello)  
G072BE Ugello del beccuccio fiamma  
G072MN Lama incandescente  
G072HE Ugello del beccuccio per gas caldo  
G072RE Riflettore sovrapposizionato  
A20 Staffa di sostegno  
006 Spugna di pulizia  
G156 Contenitore per spugna  
KF006 Custodia per trasporto

## Piezas de recambio

G070KN Soldador de gas Independent 75 con punta para soldar G072KN  
G072CN Punta para soldar (1,2 mm biselada)  
G072KN Punta para soldar (2,4 mm biselada)  
G072AN Punta para soldar (3,2 mm biselada)  
G072VN Punta para soldar (4,8 mm biselada)  
G072BE Boquilla para soldar a la llama  
G072MN Cuchilla de incandescencia  
G072HE Boquilla para gases calientes  
G072RE Reflector sobrepuesto  
A20 Soporte  
006 Esponja de limpieza  
G156 Esponjera  
KF006 Estuche de materia plástica

