

**Termometras su ilgu davikliu nuo -50 iki +330 °C**Naudojimas

1. Norėdami įjungti prietaisą , spauskite ON/OFF klavišą .
  2. Įkiškite daviklį į matuojama medžiaga ar kitą vietą 10 mm.
  3. HOLD klavišu galite užlaikyti parodymą , taip pat persijungti tarp temperatūros matavimo vienetų .
  4. Baigę matavimą , išjunkite prietaisą ON/OFF klavišu.
- Įspėjimas: nenaudokite prietaiso orkaitės temperatūrai matuoti!

Tech. charakteristikos

Paklaidos:	<-30°C 2°C -30°C ~ +250°C 1°C > +250°C > ±2°C
Padala:	0,1°C
Parodymo atnaujinimas	Kas 0,5 s
LED ekranas	27 x 13 mm
Daviklio ilgis	147 mm
Baterija	1 x CR1225 (3 V) yra komplekte
Baterijos veikimo laikas	5000 valandų
Veikimo temperatūra	-10°C ~50°C
Automatinis išsijungimas	Po 15 min