

SKAITMENINIS TERMO-HIGROMETRAS

Naudojimo instrukcija

Modelis 30.5023

Dėkojame, kad pasirinkote šį TFA gaminį.

PRIEŠ NAUDOJANT

Būtinai atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Ši informacija padės jums susipažinti su nauju įrenginiu, sužinosite visas jo funkcijas ir dalis, svarbias detales apie jo naudojimą pirmą kartą, taip pat rasite patarimų kaip elgtis gedimų atveju. Vadovaudamiesi naudojimo instrukcija, išvengsite įrenginio sugadinimo ir įstatyminių garantijų teisių praradimo dėl netinkamo naudojimo.

Mes neatsakome už jokią žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nesilaikymo. Ypač atkreipkite dėmesį į saugos patarimus! Išsaugokite šią instrukciją peržiūrėjimui ateityje.

VISI JŪSŲ NAUJO GAMINIO PRIVALUMAI

- Vidaus temperatūros ekranas °C/°F su MIN/MAX įrašais
- Patalpų drėgmės rodymas RH% su MIN/MAX įrašais
- Visus MIN/MAX įrašus galima nustatyti iš naujo
- Vidaus komforto indikatorius
- Senkančios baterijos indikatorius
- Tvirtinimas prie sienos arba pastatomas ant stalo

JŪSŲ SAUGUMUI:

Produktas skirtas išskirtinai aukščiau aprašytai taikymo sričiai. Produktas turi būti naudojamas tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.

- Neleistinas gaminio taisymas, modifikavimas ar pakeitimas yra draudžiamas.
- Gaminys negali būti naudojamas medicininiams tikslais arba viešai informacija, skirtas naudoti tik namuose.



Atsargiai! Sužalojimo pavojus:

- Šį instrumentą ir bateriją laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Baterijų negalima mesti į ugnį, sukelti trumpąjį jungimą, išardyti ar įkrauti. Sprogimo pavojus!
- Baterijose yra kenksmingų rūgščių. Išsikrovusias baterijas reikia kuo greičiau pakeisti, kad išvengtumėte žalos dėl nutekėjimo. Dirbdami su išsiliejusiomis baterijomis, mūvėkite chemikalams atsparias apsaugines pirštines ir akinius.
- Saugokite prietaisą nuo ekstremalių temperatūrų, vibracijos ar smūgių.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI:

Į baterijų skyrių įdėkite vieną AAA, IEC LR3, 1.5 V bateriją. Visi LCD ekrano segmentai trumpam užsidegs. Bus rodoma patalpų temperatūra, drėgmės duomenys ir komforto lygio indikatorius.

FUNKCIJŲ MYGTUKAI:

MIN/MAX mygtukas:

Paspauskite norėdami peržiūrėti MIN/MAX patalpų temperatūros ir drėgmės įrašus

Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte visus MIN/MAX įrašus

°C/°F mygtukas:

Paspauskite norėdami perjungti tarp °C ir °F laipsnių.

KOMFORTO LYGIO INDIKATORIUS:

Indikatorius rodo supančios aplinkos komforto lygį pagal drėgmės duomenis. Rodyklė žymi esamas aplinkos drėgmės sąlygas ekrane nuo „sausos“ iki „drėgnos“:

SAUSA (DRY)	< 34%
SAUSA/KOMFORTAS (DRY/COMFORT)	35 – 40%
KOMFORTAS (COMFORT)	41 – 55%
KOMFORTAS/DRĖGNA (COMFORT/WET)	56 – 64%
DRĖGNA (WET)	> 65%

Pastaba: komforto indikatoriaus rodyklė nebus rodoma, jei temperatūra yra už matavimo ribų (ekrane rodoma „OF.L“).

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

- Prietaisą valykite minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar šveitimo priemonių.
- Išimkite bateriją, jei gaminio nenaudosite ilgą laiką.
- Prietaisą laikykite sausoje vietoje.
- Pakeiskite bateriją, kai ekrane pasirodys baterijos simbolis.

SUTRIKIMAI

Problema	Problemos sprendimas
Neveikia ekranas	Patikrinkite baterijos poliškumą arba pakeiskite ją
Ekrane rodoma „OFL“	Temperatūra už matavimo ribų (< 0°C / > 50 °C)
Neteisingi rodmenys	Pakeiskite bateriją

Jei nepaisant šių priemonių jūsų įrenginys neveiktų, susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Šis gaminys buvo pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jokiu būdu baterijų negalima išmesti į buitines šiukšles. Jūs, kaip vartotojas, teisiškai privalote saugoti aplinką ir nuvežti juos į savo mažmeninės prekybos parduotuvę arba atitinkamas surinkimo vietas pagal nacionalinius ar vietinius teisės aktus. Sunkiųjų metalų simboliai yra šie: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas.

Šis prietaisas paženklintas pagal ES elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą (EEI). Niekada neišmeskite šio instrumento su buitinėmis atliekomis. Naudotojas įpareigotas senus prietaisus atiduoti aplinkai tinkamam utilizavimui tam skirtame elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punkte.

SPECIFIKACIJOS:

Patalpų temperatūra: matavimo diapazonas nuo 0°C iki 50°C su 0.1°C skiriamąja geba (rodoma OF.L, jei už šio diapazono ribų).

Patalpų drėgmė: matavimo diapazonas nuo 20% iki 95% („—“ rodoma, jei patalpų temperatūra yra už temperatūros matavimo diapazono ribų; „19%“ bus rodoma, jei reikšmė bus mažesnė nei 20 %; „96%“ bus rodoma, jei reikšmė bus didesnė nei 95%).

Temperatūros ir drėgmės tikrinimo intervalas: kas 20 sekundžių (arba kas 2 minutes, jei rodoma senkančios baterijos ikona).

Maitinimas: 1 x AAA, IEC LR3, 1.5 V baterija. Baterijos veikimo laikas: apie 12 mėnesių.

Matmenys (I x P x A): 88 x 16.5 x 86.9 mm.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D -97877 Wertheim

Jokia šios instrukcijos dalis negali būti kopijuojama be raštiško sutikimo iš TFA Dostmann. Šio gaminio specifikacijos gali keistis be išankstinio pranešimo.

<https://www.tfa-dostmann.de>

