

Skaitmeninis termometras su drėgmės matavimo funkcija TFA305020


Parengimas naudojimui

- Pritvirtinti laikiklį pridėtais kljais prie lango lauko pusėje.
- Nuimti baterijos dangtelį atsuktuvu ir įdėti bateriją.
- Pašalinti apsauginę displejaus plėvelę.

Displėjus

- Viršutinė vertė rodo dabartinę temperatūrą maksimalią temperatūrą.
- Vidurinė dešinė vertė rodo maksimalią temperatūrą. Vertė atnaujinama 8:00.
- Vidurinė kairė vertė rodo minimalią temperatūrą. Vertė atnaujinama 20:00.
- Apatinė vertė rodo aplinkos drėgmę.

1. Paspausti MODE mygtuką nustatymo režimo aktyvavimui
2. Nustatyti valandas spaudžiant + mygtuką. Laikyti mygtuką nuspaustą greitam skaičiavimui.
3. Paspausti MODE mygtuką minučių nustatymui tokiu pačiu metodu
4. Paspausti MODE mygtuką grįžimui į normalų darbo režimą.



Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.