


# PENSOL SL20-N



## Litavimo stotelė PENSOL SL20-N



1. Saugiklio lizdas. Naudojamas 1 A lydusis saugiklis.
2. Temperatūros indikatorius.
3. Karščiui atsparus silicio laidas.
4. Rankena.
5. Sandariklis.
6. Kaitinimo elementas su sensoriumi.
7. Antgalis.
8. Korpuso cilindras su sraigtine įraiža.
9. Jungiklis.
10. Temperatūros reguliatorius.
11. Lituojamojo antgalio valymo kempinė.
12. Lituoklio laikiklis.

### Bendras aprašymas

Elektroninė litavimo stotelės temperatūros kontrolė atitinka daugelį dabartinių ir būsimų elektronikos pramonės poreikių. Moderni elektroninė schema leidžia vartotojui keisti antgalio temperatūrą nuo 160°C iki 480°C nekeičiant nei antgalio, nei paties kaitinimo elemento. Temperatūros reguliavimo tikslumas  $\pm 5,5^{\circ}\text{C}$  pasiektas naudojant unikalų temperatūros sensorių, įmontuotą prie pat lituojamojo antgalio ir greitai reaguojantį į temperatūros pokyčius. Lituojamasis antgalis transformatoriumi yra atrištas nuo aukštos įtampos tinklo. Kaitinimo elementas maitinamas žema įtampa (24 V) – elektroninis stotelės valdymas visiškai apsaugo įtampai ir srovei jautrius komponentus nuo tinklo triukšmų, sukelty kitų prietaisų, naudojančių mechaninio valdymo grandines. Stotelėje įmontuoti šviesos indikatoriai tiksliai rodo lituojamojo antgalio temperatūrą.

### Darbo temperatūra

Kad būtų užtikrintas puikus sujungimas, labai svarbu parinkti tinkamą litavimo temperatūrą. Jei temperatūra bus per maža, lydmetalis gali tolygiai nepasklisti ir sudaryti „šalto litavimo“ sujungimą. Per aukšta temperatūra gali sugadinti temperatūrai jautrius komponentus. Kai litavimo temperatūra teisingai parenkama atsižvelgiant į tuo metu naudojamą lydmetalį, geras sujungimas garantuojamas. Labiausiai paplitę lydmetaliai elektronikos pramonėje yra lydiniai iš 60 % alavo ir 40 % švino (60/40).

Tinkamiausia litavimo temperatūra 60/40 tipo lydmetaliui (skirtingiemis gamintojams gali skirtis):

Lydymosi temperatūra ..... 215°C

Normalus darbas ..... 215°C – 300°C

Gamybinių linijų darbas .....	320°C – 380°C
Mažo sujungimo atlitavimas.....	315°C
Didelio sujungimo atlitavimas .....	400°C

### **Antgalio priežiūra**

Antgalis pagamintas iš geležimi padengto vario. Teisingai naudojamas, jis tarnaus ilgai.

- Prieš išjungiant lituoklį, antgalį visada padenkite lydmetaliu. Valykite tik prieš naudojimą.
- Nelaikykite nustatytos aukštost temperatūros ilgą laiką.
- Niekada nevalykite antgalio šiurkščiomis abrazyvinėmis priemonėmis ar dildėmis.
- Susiformavus oksidų sluoksniui, jis gali būti nuvalomas švelniai trinant smulkiu švitrininiu popieriumi, izopropilo alkoholiu ar pan. Nuvalytą paviršių nedelsiant padenkite lydmetaliu.
- Bent kartą per savaitę išimkite antgalį iš korpuso ir išvalykite.
- Nenaudokite litavimo fliusų, kuriuose yra chloridų arba rūgšties. Naudokite tik kanifolijos arba aktyvuotos dervos fliusus.

### **Antgalio keitimasis ir dengimas lydmetaliu**

Antgalis keičiamas arba valomas tik lituokliui atvésus iki kambario temperatūros. Antgalis išimamas atskus sraigtinę įraižą ir korpuso cilindrą. Prieš šią operaciją, stotelė turi būti išjungta, o kaitinimo elementas atvésęs. *Ijungus stotelę be įkišto antgalio, galite sugadinti kaitinimo elementą.* Išémę antgalį, nupūskite oksidų dulkes tiek nuo strypelio, tiek nuo korpuso cilindro, saugokitės, kad dulkės nepatektų į akis. Pakeitus antgalį, prisukite cilindrą ir įraižą, priveržimui naudodami tik rankų jégą. Replės gali būti panaudotos tik priveržti veržlei jei ji atsilaisvino darbo metu ir lituoklis yra karštas.

### **Bendras valymas**

Stotelės ir lituoklio išorė gali būti valoma drėgnu audiniu naudojant mažą kiekį kokios nors skystos valomosios priemonės. Niekada nemerkite prietaiso į skystį ir neleiskite, kad skysčio patektų į stotelės vidų. Niekada nenaudokite tirpiklio korpusui valyti.

#### **KAUNAS**

Savanorių pr. 271,  
Tel. (8-37) 337711  
Faks. (8-37) 311013  
Mob. 8-616 19777  
lemona@lemona.lt

#### **ŠIAULIAI**

Tilžės g. 36,  
Tel. (8-41) 500360  
Faks. (8-41) 500361  
Mob. 8-616 19000  
siauliai@lemona.lt

#### **KLAIPĖDA**

Birutės g. 9,  
Tel.: (8-46) 422400  
Faks.: (8-46) 422403  
Mob.: 8-616 19666  
klaipeda@lemona.lt

#### **VILNIUS**

Kauno g. 28,  
Tel. (8-5) 2105400  
Faks. (8-5) 2105401  
Mob. 8-616 19999  
vilnius@lemona.lt

#### **VILNIUS**

J. Kubiliaus g. 23,  
Tel. (8-5) 2747060  
Faks. (8-5) 2747061  
Mob. 8-616 19222  
zirmunai@lemona.lt