

Profesionalus elektrinis gręžimo ir graviravimo rinkinys VTHD04

**Saugaus naudojimo nuostatai:**

- Laikyti laidą toliau nuo judančių įrankio dalių.
- Įrankiui užstrigus, iškart išjungti ir ištraukti maitinimo laidą iš elektros lizdo.
- Nenaudoti griebtuvo su prikibusiais siūlais ar kitomis prikibusiomis medžiagomis.
- Nenaudoti griebtuvo užfiksavimo mygtuko, kol įrankis veikia.
- Naudoti tik griebtuvui tinkančius antgalius.
- Įtvirtinti apdirbamą detalę spaustuve.
- Nenaudoti įrankio arti greitai užsidegančių medžiagų arba drėgnose aplinkose.
- Dirbant naudoti apsauginius akinius ir nevilkėti laisvų viršutinių drabužių ar papuošalų.
- Prieš naudojant patikrinti įrankio ir maitinimo laido būklę.
- Įrankį laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Antgalių tvirtinimas:

Išjungti įrankio maitinimo laidą prieš keičiant antgalį. Keičiant antgalį laikyti nuspauštą griebtuvo užfiksavimo mygtuką. Nenaudoti griebtuvo užfiksavimo mygtuko, neišjungus maitinimo laido iš maitinimo lizdo.

Naudojimas:

Įrankis įjungiamas/išjungiamas įrankio įjungimo/išjungimo jungikliu. Greitis nustatomas greičio nustatymo ratuku. Neapkrauti įrankio prie mažo greičio.

Padėti įrankį tik griebtuvui visiškai nustojus suktis. Vengti dulketų darbo ir laikymo aplinkų saugoti nuo skysčių. Reguliariai valyti vėdinimo angas.

Didelis greitis turėtų būti nustatomas: gręžimui, darbui su stiklu, metalais arba kietmedžiais.

Mažas greitis turėtų būti nustatomas: poliravimui, kruopščiam darbui ir darbui su dauguma plastikų.

Techninės charakteristikos:

Maitinimas: 230V AC / 50 Hz.

Galios suvartojimas: 135W.

Apsisukimų greitis: 10000 ~ 32000 apsisukimų per minutę / su greičio reguliavimu.



Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.